



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 1235/13 - 2002 මැයි 06 වැනි සඳුදා - 2002.05.06

(ආණ්ඩුවේ බලය පිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස : (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

ආණ්ඩුවේ නිවේදන

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 1995 අංක 35 දරන මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිත හා සේවා පනත

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 1995 අංක 35 දරන මිනුම් ඒකක ප්‍රමිත හා සේවා පනතේ 60 (2) (ඵ) වන වගන්තිය යටතේ වාණිජ හා පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

2002 අප්‍රේල් මස 29 වැනි දින,
සොළඹ දී ය.

රජී කරුණාභායක
වාණිජ සහ පාරිභෝගික කටයුතු අමාත්‍ය.

නියෝග

මෙම නියෝග මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිත හා සේවා (පෙර ඇසුරුම් භාණ්ඩ) නියෝග ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

01. පෙර ඇසුරුම් කරන ලද භාණ්ඩයක අඩංගු ප්‍රමාණය පරිමාණයකට හෝ බර, පරිමාව, දිග, පළල, ඝනකම, වර්ගඵලය යන ඒකක භාවිතා කර ප්‍රකාශ කර ඇති අවස්ථාවල දී ඇසුරුම් අඩංගු ශුද්ධ ප්‍රමාණය පරිමාණයකට කිරීම සඳහා මෙම නියෝග භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම නියෝග පටිපාටිය පරීක්ෂණ, නියැදි සැලසුම්, තාර බර නිමායන ක්‍රියාවලි සහ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් යටතේ පවත්වන වේ.

02. මෙම නියෝගවල අරමුණු සඳහා අභ්‍යන්තර දැක්වෙන අර්ථ දැක්වීම් භාවිතා කළ යුතුය.

- 2.1 "පෙර ඇසුරුම්" යනු අලෙවි කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඇසුරුම් කළ භාණ්ඩයකි.
- 2.2 "නාමික ප්‍රමාණය" යනුවෙන් ප්‍රකාශ වනුයේ ඇසුරුම් ප්‍රකාශිත ප්‍රමාණය වේ.
- 2.3 "තාර බර" යනු නිෂ්පාදිතය හැර ඇසුරුම් සඳහා ගන්නා ද්‍රව්‍ය සහ ලේබල, ත්‍යාග, තුළුන යනාදී නිෂ්පාදිත භාණ්ඩයෙන් බැහැර කළ හැකි අනෙකුත් ඇසුරුම් ද්‍රව්‍යවල බර වේ.
- 2.4 "පෙරු ස්කන්ධය" යනු පෙර ඇසුරුම් කල අඩංගු නිෂ්පාදිතයේ ද්‍රව්‍ය නිර්දේශිත ක්‍රමයකින් පෙරා ඉවත් කළ පසු ඉතිරි වන ස්කන්ධය වේ. නිර්දේශිත ක්‍රමය (ඇ) උපලේඛනයේ දක්වා ඇත.
- 2.5 "ඇසුරුම් දෝෂය" යනු ඇසුරුම් ලේබලයෙන් සඳහන් නාමික ප්‍රමාණය හා එක් එක් ඇසුරුම් මැනීමෙන් ලබාගත් ප්‍රමාණ අතර ඇති වෙනසයි.

- 2.6 "ඉඩ දිය හැකි සෘණ දෝෂය" T යනු ඇසුරුම්ක ලේඛලයේ සඳහන් ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් පිරි කිරීමට ඉඩදෙන ප්‍රමාණය වේ.
- 2.7 "තොගය" යනු ඒකාකාර යැයි සැලකෙන තත්ත්ව යටතේ නිෂ්පාදිත යම් භාණ්ඩයක නිශ්චිත ප්‍රමාණය වේ.
- 2.8 "පරීක්ෂණ තොගය" යනු පිළිගත් නිර්ණායකයකට අනුකූලව කිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව තොගය මුළුමනින් ම පිළිගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම පිණිස නිෂ්පාදනයකින් තොරව ගත් නියැදිවල එකතුවකි.
සටහන :- මෙම පදය නිෂ්පාදනය, නැව් ගත කිරීම වැනි වෙනත් අරමුණු සඳහා නම් කරන ලද තොගය යන පදයෙන් වෙනස් විය හැක.
- 2.9 නියැදිය : සංගණනය පිළිබඳ තොරතුරු සපයා දීමේ සහ සංගණනය හෝ එය නිෂ්පාදනය කළ ක්‍රියාවලිය ගැන හෝ කිරණ ගැනීමේදී පාදකයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබන භාණ්ඩ එකක් හෝ කිහිපයක් නියැදිය ලෙස හැඳින්වේ.
- 2.10 අහඹු නියැදිය : අයිතමයන් N සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත සංගණනයකින් සංගණනයක් ඇති සෑම උපයෝජනයකටම නියැදියට ඇතුළත්වීමට එක හා සමාන අවස්ථාවක් සැලසෙන පරිදි අයිතමයන් n සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත නියැදියක් තෝරාගැනීම අහඹු නියැදීම වේ.
- 2.11 "බහාලුව" යනු පෙර ඇසුරුම් ගබඩා කිරීමේදී හෝ, ප්‍රවාහනය කිරීමේදී පෙර ඇසුරුම් ආවරණය හෝ පුරුකුම් සඳහා භාවිතා කරන බඳුනකි.

03. මිනුම් විදහා අවශ්‍යතා

- 3.1 මධ්‍යයන ප්‍රමාණය :- පරීක්ෂණය සඳහා ඇති යම් පෙර ඇසුරුම් පාරිභෝගික භාණ්ඩ තොගයකින් ආවරණය වන්නා වූ මධ්‍යන ශුද්ධ ප්‍රමාණය පැකට්ටුවේ සඳහන් කර ඇති නාමික ප්‍රමාණයට (D) සමාන හෝ වැඩි විය යුතුය. තොගයක අඩංගු භාණ්ඩවල ශුද්ධ අන්තර්ගතය නියැදි භාවිතා කර නිමාගතය කළේ නම් එය 8 වන ඡේදයේ සඳහන් පිළිගැනීමේ උපමානයට අනුකූල විය යුතුය. එසේ නොවූහොත් තොග ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.
- 3.2 එක් එක් ඇසුරුම්ක ඇති ප්‍රමාණය :- එක් එක් ඇසුරුම්ක ඇති ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාත්මකව හෝ ස්කන්ධය, පරිමාව, දිග, පළල හා වර්ගඵලය සඳහා ඒකක භාවිතයෙන් මැනිය හැක. එක් එක් මිනුම සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය (T) පහත දැක්වේ.
3.2.1 ශුද්ධ ප්‍රමාණය (D) බර හෝ පරිමාව අනුව සඳහන් කර ඇති විට ඉඩ දිය හැකි සෘණ දෝෂය (T) 1.1 වගුවෙහි දැක්වේ.

A

වගුව 1.1 - ස්කන්ධය සහ පරිමාව සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂ (T)

නාමික ශුද්ධ ප්‍රමාණය (D) ගැමි හෝ මිලි ලීටර	(T) හි ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය (D) හි ප්‍රතිශතය ලෙස	(T) හි ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය මුළුමනින් / මිලි මුළුමනින්
0 සිට 50	9.0	-
50 සිට 100	-	4.5
100 සිට 200	4.5	-
200 සිට 300	-	3.0
300 සිට 500	3.0	-
500 සිට 1000	-	1.5
1000 සිට 10000	1.5	-
10000 සිට 15000	-	150
15000 සිට 25000	1	-
25000 සිට ඉහළට	2.0	-

නාමික ප්‍රමාණය 1000 වන තෙක් T හි අගය ගර්භමයකින් හෝ මිලි ලීටරයකින් ආසන්න 1/10 දක්වා වැටුපුම් කළ යුතු අතර, ඊට වැඩි ප්‍රමාණයන් සඳහා ආසන්න පූර්ණ මුළුමන හෝ මිලි ලීටරය දක්වා වැටුපුම් කළ යුතුය.

3.2.2 දිග හෝ පළල අනුව ලේඛල් කළ ඇසුරුම් සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂ 1.2 වගුවේ දැක්වේ.

A

වගුව 1.2 - දිග හෝ පළල සඳහා පිළිගත හැකි සෘණ දෝෂ (T)

නාමික ශුද්ධ ප්‍රමාණය D	ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය
මීටර 1 හෝ ඊට අඩු	3%
මීටර 1 සිට මීටර 40 දක්වා	1.5%
මීටර 40 සිට මීටර 85 දක්වා	2%
මීටර 85 සිට මීටර 140 දක්වා	3%
මීටර 140 සිට මීටර 300 දක්වා	4%
මීටර 300 සිට මීටර 1000 දක්වා	4%
මීටර 1000ට වඩා වැඩි	5%

3.2.3 වර්ගවල අනුව ලේඛල් කළ ඇසුරුම් සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය. 1.3 වගුවෙහි දැක්වේ.

A ————— වගුව 1.3 - වර්ගවල අනුව ලේඛල් කළ ඇසුරුම් සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂ (T)

නාමික ප්‍රමාණය (D)	ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය (T)
සියලුම ප්‍රමාණ සඳහා	3%

3.2.4 සංඛ්‍යාව අනුව ලේඛල් කරන ලද ඇසුරුම් සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය. 1.4 වගුවෙන් දැක්වේ.

A ————— වගුව 1.4 - සංඛ්‍යාව අනුව ලේඛල් කළ ඇසුරුම් සඳහා ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂ (T)

ලේඛල් එකතුව	ඉඩදිය හැකි සෘණ දෝෂය (T)
17 හෝ ඊට අඩු	0
18 සිට 50	1
51 සිට 83	2
84 සිට 116	3
117 සිට 150	4
151 සිට 200	5
201 සිට 240	6
241 සිට 290	7
291 සිට 345	8
346 සිට 400	9
401 සිට 465	10
466 සිට 540	11
541 සිට 625	12
626 සිට 725	13
726 සිට 815	14
816 සිට 900	15
901 සිට 990	16
991 සිට 1075	17
1076 සිට 1165	18
1166 සිට 1250	19
1251 සිට 1333	20
1334 සිට ඉහළට	ලේඛලයේ සඳහන් සංඛ්‍යාවෙන් 15% ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වැටුණු කළ අගය

04. පෙර ඇසුරුම්වල ශුද්ධ අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීම

- A** —————
- 4.1 පෙර ඇසුරුම් නිෂ්පාදන මෙම නියෝගවල අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වන්නේ දැයි නිශ්චය කරනු ලබන පරීක්ෂණ, එම නිෂ්පාදන ඇසුරුම් කරන අපනයන කරන හෝ වෙළඳාම් කරන අවස්ථාවන්හිදී නියැදි උපයෝගී කරමින් සිදු කළ යුතුය. උපයෝගී කර ගත යුතු නියැදි සැලැස්ම 2.0 සහ 2.1 වගුවල පදනම කර ඇති සැලැස්ම සමඟ සංසන්දනය විය යුතු අතර එමගින් කොහෙයෙහි ප්‍රමාණය මත විවිධ නියැදි සාම්පල ලැබෙනු ඇත. පරීක්ෂණය කරනු ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ මත සාම්පල ගණන යැපෙනු ඇත.
 - 4.2 නාමික අගය බර හෝ පරිමාව අනුව ප්‍රකාශ කර ඇති පෙර ඇසුරුම්වල සකෘත අන්තර්ගතයන් කිරුම් උපකරණ මගින් හෝ පරිමාමිතික උපකරණ මගින් සෘජුවම මැනිය යුතුය. කෙසේ වුවද පෙර ඇසුරුම් ද්‍රව්‍යයක් වූ විට එය කිරා බැලීමෙන් සහ එහි ඝනත්වය මැන ගණනය කිරීමෙන් පරිමාව වක්‍රව නිර්ණය කළ හැකිය. පෙරු ස්කන්ධය යොදා ගන්නා ක්‍රමය (ඇ) උපලේඛනයේ දක්වා ඇත.
 - 4.3 උපලේඛන (ඇ) හි සඳහන් ක්‍රමයට අනුකූලව සීත කරන ලද කෑම වර්ගවල අඩංගු නිෂ්පාදකයේ මධ්‍යන් අගය පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 - 4.4 පෙර ඇසුරුම්වල ශුද්ධ අන්තර්ගතය 3 වන ඡේදයේ දැක්වෙන මිනුම් විද්‍යා අවශ්‍යතා සමඟ අනුකූල වන්නේ ද යන්න 7 වන ඡේදයෙන් දී ඇති සංඛ්‍යාලේඛන ක්‍රම උපයෝගී කරගනිමින් පරීක්ෂා කළ යුතුය. උපලේඛන (ඊ), (උ) හා (ඌ) හි නිර්දේශ කර ඇති පරිදි, ප්‍රතිඵල ලේඛනගත කළ යුතුය.

වගුව 2.0 - ජනගහන පරිමාප, දිග හෝ වර්ගඵලය අනුව ලේඛල් කළ ඇසුරුම්වල නියැදි සැලැස්ම

1 කොහය (N)	2 නියැදි සංඛ්‍යාව	3 අනුමත කරන ලද අනුකූලතාව නොදක්වන ඇසුරුම් සංඛ්‍යාව	4 නියැදි ශෝධන සාධකය (ස්ටුඩන්ට් T 0.99)
1	1	0	T මෙන් දෙගුණයක
2	2	0	22.501
3	3	0	4.021
4	4	0	2.270
5	5	0	1.676
6	6	0	1.374
7	7	0	1.188
8	8	0	1.060
9	9	0	0.966
10	10	0	0.892
11	11	0	0.833
12 සිට 149	12	0	0.785
150 සිට 4000	32	2	0.485
4000 සිට ඉහළට	80	5	0.295

වගුව 2.1 - සංඛ්‍යාව අනුව ලේඛල් කළ ඇසුරුම් සඳහා නියැදි සැලැස්ම

කොහ ප්‍රමාණය (1)	නියැදි ප්‍රමාණය (2)	ප්‍රකාශිත සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ඇසුරුම් නිතිමට ඉඩදෙන ඇසුරුම් ගණන
150 ට වඩා අඩු	12	1
150 සිට 4000	32	2
4000 ට වඩා වැඩි	80	3

05. පරීක්ෂණ නොගවුණ නිර්මාණය

5.1 භාණ්ඩ පරිහරණයට සුදානම් අවස්ථාවේ දී, පිරික්සුම් කොහ පරීක්ෂා කළ යුතුය. කොහ, ඒකාකාර නොවන බව පෙන්වන තෙක් ඒකාකාර යයි උපකල්පනය කෙරේ. සම්කෂණයට භාජනය කළ කොහයේ ඒකකවල සියළුම සංයෝජන තෝරා ගැනීමට එක හා සමාන අවස්ථාවක් ලැබෙන සේ නියැදි ලබාගත යුතුය. කොහයකින් නියැදි ලබා ගැනීමේ දී අංක 4 දරන වගුවේ සඳහන් අභ්‍යුක්ති සංඛ්‍යා හෝ ක්‍රියාකරුවා බලපෑමක් කළ නොහැකි ක්‍රියාවලියකින් ලබාගත් අභ්‍යුක්ති සංඛ්‍යා භාවිතා කළ යුතුය. කොහය ඒකක 10000 ට වඩා විශාල නම් එය සමාන හෝ දළ වශයෙන් සමාන හෝ දළ වශයෙන් සමාන කොටස් දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට බෙදිය යුතුය. එලෙස බෙදන ලද සෑම කොටසකම වෙනස් කොහයක් ලෙස සැලකිය යුතුය.

5.1 "බහලුකින් නියැදි ගැනීම"- බහලුවල අසුරන ලද පෙර ඇසුරුම්වලින් පරීක්ෂණ කොහ අන්තර්ගත වූ විට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කෝරාගත යුතු බහලු සංඛ්‍යාව 3 වගුව අනුව නිශ්චය කළ යුතුය.

වගුව 3 - බහාලු නියැදි ගැනීමේ පරිමාණය.

කොණ්ඩාක බහාලු සංඛ්‍යාව (1)	කෝරාගත යුතු බහාලු සංඛ්‍යාව (2)
3 දක්වා	පියල්ල
4 සිට 25	3
26 සිට 50	5
51 සිට 90	8
91 සිට 150	12
151 සිට ඉහළට	20

06. ඇසුරුමෙහි අඩංගු භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. - ඇසුරුමෙහි අඩංගු යැයි සැලකෙන, ප්‍රමාණය ඇසුරුමෙහි අඩංගු යයි ප්‍රකාශිත ප්‍රමාණයෙන් නිරවද්‍ය ලෙස පරාවර්තනය විය යුතුය. පිරවීම් ක්‍රියාවලියේ දී වරින් වර ඇතිවිය හැකි වෙනස්වීම් හේතුවෙන් ඇසුරුමක අඩංගු භාණ්ඩ ප්‍රමාණය ප්‍රකාශිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් පිරවීමට ඉඩ දෙනු ලැබේ. එසේ වුවද ඇසුරුම් වල උගත පිරවීම 1.1 සිට 1.4 දක්වා වූ වගුවල දී ඇති ඉඩ දිය හැකි සෘණ දෝෂය වූ T වලට වඩා වැඩි වන්නේ නම් එය අනුකූලතාවය නොදක්වන භාණ්ඩයක් සේ සැලකිය යුතුය.

උගතතාව T වලට වඩා වැඩි නමුත් 2T වලට වඩා අඩු ඇසුරුම් පලවෙහි වර්ගයේ අනුකූලතා නොවන ඇසුරුම් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. උගතතාවය 2T වලට වඩා වැඩි ඇසුරුම් දෙවන වර්ගයේ අනුකූලතා නොවන ඇසුරුම් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. (දෙවන වර්ගයේ අනුකූලතාවය නොදක්වන එක් ඇසුරුමක් හෝ දැඩුකොන් එම කොටස ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.)

යැම නියැදියක් සඳහාම ඉඩදෙන අනුකූලතාවය නොදක්වන සංඛ්‍යාව වගු අංක 2.0 සහ වගු අංක 2.1 හි දක්වා ඇත.

සටහන. - පෙර ඇසුරුම් භාණ්ඩයක අඩංගු ශුද්ධ ප්‍රමාණය වාතයට නිරාවරණය වීමෙන්, පිල්ලර වෙළඳාමේ දී සහ ගබඩා කිරීමේදී වෙනස් වන බව දක්නට ඇත. විද්‍යාත්මක ලබාගත් දත්ත උපයෝගී කර ගනිමින් නිෂ්පාදකයා ප්‍රමාණය වෙනස් වීම් සනාථ කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව සලකා බැලීමට අධ්‍යක්ෂවරයාට හැකිය. එක් එක් භාණ්ඩ ප්‍රමාණය සහ මධ්‍යතන ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමේ දී මෙය භාවිතා කළ යුතුය.

07. පෙර ඇසුරුම්වල ශුද්ධ අන්තර්ගතයන් නිශ්චය කිරීම

- 7.1 පරීක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන උපකරණවල නිරවද්‍යතාවය. ශුද්ධ අන්තර්ගතය නිශ්චය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණවල උපරිම දෝෂය $\pm 0.2T$ වලට අඩු හෝ සමාන විය යුතුය.
- 7.2 මුළු බරෙන්, තාර බර අඩු කිරීමෙන් පෙර ඇසුරුම් භාණ්ඩයක ශුද්ධ බර නිශ්චය කළ යුතුය. සාමාන්‍ය තාර බර නිමානය කරන අයුරු උපලේඛන "අ" හි දැක්වේ. බහාලුවක මධ්‍යතන තාර බර, ඉඩදෙන සෘණ දෝෂයෙන් දහයෙන් කොටසකට වඩා අඩු නම් එය නොසලකා හැරිය යුතුය.
- 7.3 පරිමාව අනුව ලේබල් කළ පෙර ඇසුරුම්:
 - 7.3.1 පරිමාව අනුව ලේබල් කළ පෙර ඇසුරුම්වල ශුද්ධ අන්තර්ගතයන් නිශ්චය කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම තුනක් නිර්දේශ කරනු ලැබේ. නිෂ්පාදකයේ ස්වභාවය අනුව පහත දැක්වෙන ක්‍රම තුනෙන් එක් ක්‍රමයක් අනුගමනය කළ යුතුය.
 - 7.3.2 පලමු ක්‍රමය : පරිමාව සෘජුව මැනීම. - නියැදියේ එක් එක් පෙර ඇසුරුම්වල පරිමාව නිශ්චය කිරීම පිණිස මිනුම් සරා යොදා ගත යුතුය. පෙර ඇසුරුම් විවෘත කර එහි අන්තර්ගතයන් මිනුම් සරාවලට දමා පරිමාව සෘජුවම මැන ගත යුතුය.
 - 7.3.3 දෙවන ක්‍රමය : මල උපයෝගී කරගත් මැනීම. - ශුද්ධ අන්තර්ගතය මැනීම සඳහා පෙර ඇසුරුම් විනාශ කිරීම හැර වෙනත් විකල්ප ක්‍රමයක් නොමැති වූ විට මෙම ක්‍රමය උපයෝගී කර ගත හැක. උපලේඛන (අ) හි විස්තර වන මෙම ක්‍රමය සඳහා මලක් (Templet) සහ මිනුම් සරාවක් යොදා ගත යුතුය.
 - 7.3.4 තෙවන ක්‍රමය : සන්නිවේදන මැනීම. - නිෂ්පාදකයේ ස්කන්ධය, මැනීමෙන් ශුද්ධ අන්තර්ගතයන්ගේ පරිමාව නිශ්චය කිරීමට මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කළ යුතුය. නියැදියේ එක් එක් පෙර ඇසුරුමෙහි ශුද්ධ ස්කන්ධය 7.2 ඡේදය අනුව නිශ්චය කළ යුතුය. මෙලෙස නිශ්චය කරනු ලබන ශුද්ධ ස්කන්ධය, නිෂ්පාදකයේ සනත්වය භාවිතා කරමින් ශුද්ධ පරිමාව බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

ශුද්ධ පරිමාව පහත දැක්වෙන පරිදි ගණනය කළ යුතුය.

$$\text{පෙර ඇසුරුම්වල ශුද්ධ පරිමාව} = \frac{Mg - Mt}{d}$$

- d = නිෂ්පාදකයේ සනත්වය.
- Mt = තක්සේරු කළ තාර බර ස්කන්ධය (අ : උප ග්‍රන්ථය බලන්න.)
- Mg = පෙර ඇසුරුමේ මුළු බර

08. පිළිගැනීමේ උපමානය

8.1 පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුකූල වේ නම් යම් නොගයක් එහි නාමික ශුද්ධ අත්කරගතයට අනුකූල වන බැව් ප්‍රකාශ කළ යුතුය. එසේ නොවූ විට පරීක්ෂණ කොගය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.

- 8.1.1 ශුද්ධ අත්කරගතයන් D - T සහ D - 2T අතර වටිනාකම් ඇති පෙර ඇසුරුම් සංඛ්‍යාව 2 වන වගුවේ 3 වන කීරුවේ පෙන්වා ඇති අනුරූප පිළිගැනීම් සංඛ්‍යාව අඩු හෝ සමාන වීම හෝ ඇසුරුම් සංඛ්‍යාවේ එකතුව 2 . 1 වගුවේ 3 වන කීරුවේ පෙන්වා ඇති අනුරූප පිළිගැනීම් සංඛ්‍යාවට අඩු හෝ සමාන වීම.
- 8.1.2 D - 2T ට වඩා අඩු ශුද්ධ අත්කරගතයන් ඇති පෙර ඇසුරුම් සංඛ්‍යාව ශුන්‍ය වීම.
- 8.1.3 $(\bar{x} + ks)$ යන ප්‍රකාශය D ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වීම.

මෙහි -

- D = ප්‍රකාශිත නාමික ප්‍රමාණය
- T = ඉඩ දිය හැකි සෘණ දෝෂය (අල්ප දෝෂය)
- \bar{x} = නියැදියේ සියලු පෙර ඇසුරුම්වල ශුද්ධ අත්කරගතයන්ගේ මධ්‍යන්‍යය
- s = නියැදියේ සියලුම පෙර ඇසුරුම්වල සම්මත අපගමනය
- k = 2 වන වගුවේ 4 වන කීරුවේ දී ඇති නියතය.

කෙසේ වුවද; සංඛ්‍යාව 50 ක් හෝ ඊට අඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අත්කරගත ඇසුරුම් නියැදියෙහි පඵල වූ භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව පදනම් කරගෙන කිරණ කළ යුතුය. නියැදියෙහි අඩංගු භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව, ප්‍රකාශිත සංඛ්‍යාවට අඩු වන අවස්ථාවලදී, උෂ්ණත්වය 1.4 වගුවෙන් ඉඩදී ඇති ගණනට වඩා වැඩි නම් නියැදිය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය. භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව 50 ට වැඩි ඇසුරුම් සඳහා 81.1 සිට 81.3 දක්වා වූ ඡේද බලපැවැත්වේ.

(අ) උපලේඛනය

තාර බර නිමාණනය කිරීම

- අ. 1 නියැදියෙන් පෙර ඇසුරුම් දෙකක් ගෙන, තාර බර කිරීමේදී, මෙම නිරීක්ෂණ දෙකේ මධ්‍යන්‍යය සහ පරාසය ගණනය කරන්න. මධ්‍යන්‍ය 2T ට වඩා අඩු හෝ සමාන වේ නම්, සහ පරාසය 0.1T ට වඩා අඩු හෝ සමාන වේ නම්, නියැදියේ එම මධ්‍යන්‍ය නියැදියේ තාර බර සඳහා නිමාණනයක් සේ යොදා ගන්න.
- අ. 2 මධ්‍යන්‍ය භා/හෝ පරාසය අ.1 හි සඳහන් නියමයන් අනුගමනය නොකරයි නම්, තවත් පෙර ඇසුරුම් භයක් නියැදියෙන් රැගෙන, ඒවායේ තාර බර කිරීමේදී නියැදි 8 හි සම්මත අපගමනය ගණනය කර, එය 0.25T ට වඩා අඩු නම් හෝ සමාන වේ නම්, නියැදියේ තාර බර සඳහා නිමාණනයක් ලෙස එම නියැදි 8හි මධ්‍යන්‍ය බර උපයෝගී කර ගත යුතුය.
- අ. 3 සම්මත අපගමනය 0.25T ට වඩා වැඩි නම් නියැදියේ එක් එක් පෙර ඇසුරුමෙහි ශුද්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව මැනිය යුතුය.

(ආ) උපලේඛනය

මල (Templet) උපයෝගී කර ගනිමින්, ඇසුරුම් නිෂ්පාදිතයන්ගේ පරිමාව මැනීමේ ක්‍රමය:

ආ. 1 උපකරණ

- ආ. 1.1 මෙම නියෝග මාලාවේ 7.1 ඡේදයට අනුකූල වන මිනුම් සරාවක්.
- ආ. 1.2 පහත සඳහන් පිරිවිකරයන්ට අනුකූල (Templet) මලක්:
 - අ. 1, 2 සහ 3 රූප සටහන්වල දැක්වෙන ක්‍රම ක්‍රමයන් එක් ක්‍රමයකට සකසා තිබීම.
 - ආ. සාමාන්‍ය භාවිතයේ දී පැවැත්ම හා ක්‍රියාකාරීත්වයට සුදුසු තද තහඩුවකින් සකස් කොට තිබීම.
 - ඇ. ආවරණයක් සහිත භාජනයක ද්‍රව පරිමාව මිනුම් කළ හැකි පරිදි සකස් කර තිබීම.
 - ඈ. සුදුසු පරිමාණයකට අනුව පැහැදිලිව ලකුණු කර තිබීම. (4, 5 සහ 6 රූප සටහන් බලන්න)

ආ. 2 ක්‍රියාවලිය

ආ. 2.1 නියැදියේ පෙර ඇසුරුම් (බෝකල් හෝ භාජන) දෙකක් ගෙන, භාජනයේ මුදුන සිට ද්‍රව මට්ටම දක්වා ඇති දුර මල උපයෝගී කර ගනිමින් මනින්න. ඊට පසු (බෝකල් / භාජනයේ) භාජනවලට භාජනයක් නොවන අයුරින් මුද්‍රාව / මුඩිය / ඇබය විවෘත කර ගැටවේ සිට ද්‍රව මට්ටම දක්වා දුර මල භාවිතා කර මනින්න. බෝකල් හෝ භාජන දෙක සඳහා වෙන් වශයෙන් මිනුම්වල ධන අත්කරයන් ගණනය කර එම අත්කර දෙකෙහි මධ්‍යන්‍ය ලබාගන්න. එවිට එහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ මුදුනේ සිට ගැටිය කෙසේ දුරෙහි සාමාන්‍ය අත්කරයයි.

- ආ. 2.2 නියැදියේ ඉතිරි එක් එක් බෝකල්වල හෝ භාජනවල මුදුන සිට ද්‍රව මට්ටමට ඇති දුර "මල" (Templet) උපයෝගී කරගෙන මනින්න. ආ.2.1 හිදී නිශ්චය කළ මුදුනේ සිට ගැටිය තෙක් ඇති අන්තරය එයින් අඩු කරන්න.
- ආ. 2.3 ආ.2.2 හිදී නිශ්චය කරන ලද අතයන්, එක් එක් බෝකලයේ හෝ භාජනයේ ගැටියේ සිට ද්‍රව මට්ටම දක්වා දුරය, එක් එක් බෝකලයේ හෝ භාජනයේ ශුද්ධ පරිමාව ගණනය කිරීමට ආ.2.2 හි නිශ්චය කරන ලද දුර හා ආ.2.4 යටතේ සැකසූ ක්‍රමාංකන යටහත් අන්තර් නිමේගනය සමග යොදනු ලැබේ.
- ආ. 2.4 මල ක්‍රමාංකනය කිරීම
 ජලය පිරවූ බෝකලයක් හෝ භාජනයක් ගෙන, පරිමාව D -2T වන ජල පරිමාවක් ඉවත් කරන්න. මලෙහි (Templet) ඇතිවන අනුරූප අංකය යටහත් කර ගත යුතුය. ඊට පසු එම භාජනයට වරකට 0.5T බැගින් වන ජල පරිමාවක් D+2T දක්වා පුරවා මලෙහි අනුරූප අංක යටහත් කරගත යුතුය.

ආ. 2.4 - මල (Templet) ක්‍රමාංකනය කිරීම

පරිමාව	පරිමාව මි.ලී.	මලේ පරිමාණය මි.ලී/මි.මී.
D + 2.0T		
D + 1.5T		
D + 1.0T		
D + 0.5T		
D		
D -0.5T		
D -T		
D -1.5T		
D -2.0T		

(ඇ) උපලේඛනය

පෙරු ස්කන්ධය මැනීමේ ක්‍රමය

- ඇ. 1 උපකරණය.- අදාළ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති හෝ ලංකා ප්‍රමිතිවල සඳහන් කර නොමැති විට ලංකා ප්‍රමිති 1240 අනුකූලව මි.මී. 2.0 සිදුරු සහිත පෙතේරයක් භාවිතා කළ යුතුය.
- ඇ. 2 පිළිවෙල :- හොඳින් වේලාගත් පිරිසිදු පෙරනය ප්‍රවේශමෙන් කිරා බලා භාජනයේ අන්තර්ගතය පෙරනයට දමන්න. ද්‍රව විනාඩි 2ක් වැයවීමට ඉඩ සලසා, අන්තර්ගතය සමග පෙරනය කිරා බැලීමෙන් පසු ඇතිවන අතයන් දෙකෙහි වෙනස පෙරු ස්කන්ධය වේ.

(ඈ) උපලේඛනය

ශීත කරන ලද ආහාරවල ශුද්ධ අන්තර්ගතය නිශ්චය කිරීම

ඇ. 1 ශීත කරන ලද පළතුරු

ඇ. 1.1 දිය කරන ලද ක්‍රමය :

ඇසුරුමෙහි දළ ස්කන්ධය නිර්ණය කර $30 \pm 5^{\circ}\text{C}$ උෂ්ණත්වයක් ඇති නියත ජල ප්‍රවාහයක මිලිවන්න. (ඇසුරුම් ජලපරිරෝධක නොවන්නේ නම් සුදුසු ප්ලාස්ටික් බාගයක අසුරා වැසිතර වාතය වික්ක කර මුදා තැබිය යුතුය.) දියවන කාලය තුළ දී ඇසුරුම් කැළඹීමෙන් වැළකිය යුතුය. ජලයේ උෂ්ණත්වය ඇසුරුම්වල මධ්‍යයට පැමිණි බව මූලික පරීක්ෂණවලින් නිශ්චය කිරීමෙන් පසු ඇසුරුම් ජල තටාකවලින් ඉවත් කර මතුපිට තෙතමනය පිස දැමිය යුතුය. ඇසුරුම් අවම පෙළඹීම යටතේ විවෘත කළ යුතුය.

ඇ. 1.2 බර ගණනය කිරීම
මි.මී. 2.36 පෙතේරය සහිත වැස්සෙන කැටියෙහි තාර බර නිශ්චය කරන්න. බහාලුවේ අන්තර්ගත ප්‍රමාණය 1.4kg ට වඩා අඩු වූ විට විෂකම්භය 20cm සහිත පෙතේරයක් හෝ 1.4kg ට වැඩි වූ විට විෂකම්භය 30cm වූ පෙතේරයක් ද භාවිතා කරන්න. ජලය ඉවත් වීම සඳහා ආවරණය ඇලකර ඇසුරුමෙහි අන්තර්ගතය එක් සෙලවීමකින් ආවරණය මතුපිට සමසේ යන පරිදි ව්‍යාප්ත කරන්න. ද්‍රව්‍ය විනාඩි 2ක් වැස්සීමට ඉඩ සලසා පළතුරු සමඟ පෙරනය වැස්සුම් කැටියකට දමන්න. ද්‍රව්‍යයෙහි ස්කන්ධය මැන ගන්න.

ඇ. 2 මුහුදු ආහාර

ඇ. 2.1 ඇසුරුමෙන් නිෂ්පාදනය ඉවත් කර නිරීක්ෂණ කළ හැකි හා අනාවරණය වී ඇති අයිස් සිසිල් ජලය ඉසීමෙන් ඉවත් කළ යුතුය. නිෂ්පාදනයට පසු නොවන සේ ප්‍රවේශමෙන් කැළඹිය යුතුය.

ඇ. 2.2 බර ගණනය කිරීම
ප්‍රකාශිත බර ග්‍රෑම් 900 දක්වා ඇසුරුම් විෂකම්භය සෙ.මී. 20 වන සිදුරු මි.මී. 2.36 පෙතේරයකට ද, ග්‍රෑම් 900 ට වඩා වැඩි වූ ඇසුරුම් විෂකම්භය සෙ.මී. 30 වන සිදුරු මි.මී. 2.36 වන පෙතේරයකට දමන්න. පෙරනයේ ඇති ද්‍රව්‍ය වැස්සීමට හැකි වන පරිදි එහා මෙහා කිරීමකින් තොරව දළ වශයෙන් අංශක 17 සිට 20 දක්වා ප්‍රමාණයක් කරනව ඇල කරන්න. ද්‍රව්‍ය පෙරනයට දැමූ අවස්ථාවේ සිට විනාඩි 2ක් වැස්සීමට ඉඩ සලසා මුලින් බර කිරන ලද කැටියකට දමන්න. ශුද්ධ පෙරු ස්කන්ධය නිශ්චය කරන්න.

ඇ. 3 ශීත කළ මස් සහ මාංශ නිෂ්පාදන

ඇ. 3.1 පියලු ම කැබලි රඳවා ගත හැකි කුඩා වූ හා එක් ඇසුරුමක අන්තර්ගතය දැමිය හැකි වූ කමිහි දැල් බැගයක් භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය දියවීමට සලස්වන්න.

ඇ. 3.2 එක් ඇසුරුමක අන්තර්ගතය බැගයක අයුරු 30±5°C උෂ්ණත්වය ඇති ලීටර 15 ජල භාජනයක ගිල්වන්න. එමගින් බැගයක මුද්‍රිත ජල මට්ටමෙන් ඉහළ යනු ඇත. එම උෂ්ණත්වය යටතේ මිනිත්තුවට ලීටර 4.1 l ජල ප්‍රවාහයකින් පතුල තුළින් නිෂ්පාදනය දියවන තෙක් භාජනයට යවන්න. දෘඪතා හානිය පරීක්ෂා කිරීමෙන් භාණ්ඩය දියවී තිබේද යන්න පරීක්ෂා කළ යුතුය.

ඇ. 3.3 ග්‍රෑම් 450 තෙක් වූ ඇසුරුම් සෙ.මී. 30ක විෂකම්භය හා ග්‍රෑම් 450 ට වඩා වැඩි වූ ඇසුරුම් සෙ.මී. 20 ක විෂකම්භය සහිත වූ 2.36cm පෙතේරයට දමන්න. පෙතේරයෙහි වූ ද්‍රව්‍ය එහා මෙහා කිරීමෙන් තොරව ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා ආසන්න වශයෙන් අංශක 30 කින් පෙතේරය පහළට ඇල කරන්න. ද්‍රව්‍ය පෙතේරයට දැමූ අවස්ථාවේ සිට මිනිත්තුව 2ක් වැස්සීමට ඉඩ සලසා මුලින් බර කිරන ලද භාජනයට නිෂ්පාදනය දමන්න. ශුද්ධ පෙරු ස්කන්ධය නිශ්චය කරන්න.

(ඉ) උපලේඛනය

ඉ. 1 උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය කිරීම් හා බෙදා හැරීම් තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලබන ඇසුරුම්ලාභීන්ට පහත සඳහන් ඉඩ දිය හැකි තෙකමනය සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඊ - 2 වගුව අනුව විද්‍යාත්මකව ව්‍යුත්පන්න කරන ලද දත්ත නිෂ්පාදකයාට සැපයිය හැකි නම් හැර ඇසුරුම් කර දින 7ක් තුළ දී පරීක්ෂා කරන ලද ඇසුරුම් සඳහා ඉඩ දිය හැකි තෙකමනයක් බල නොපානු ඇත. Nonhydropscopic ඇසුරුම් සඳහා ඉඩදිය හැකි තෙකමනයක් බල නොපානු ඇත.

ඉ. 2 වගුව නිර්දේශිත ඉඩ දිය හැකි තෙකමනය :

භාණ්ඩය	යනාශුද්ධ ප්‍රමාණය සහ T සඳහා එකතු කළ යුතු ඉඩදිය හැකි තෙකමන ප්‍රතිශතය
1. පිටි	3
2. සුරතල් සතුන්ට දෙන වියළි ආහාර	3
3. පහල්	3
4. පැස්ටා	3
5. කෝපි ඇට	3
6. අලුත් හා වියළි පළතුරු හා එළවළු	3
7. වීස් හා වීස් නිෂ්පාදන	3
8. පුළුස්සන ලද අලුත් පාන්, බනිස්, රෝල්ස් හැර බේකරි නිෂ්පාදන	3
9. ශීත කළ පළතුරු හා එළවළු	1
10. පුළුස්සන ලද අලුත් පාන්, බනිස් හා රෝල්ස්	1

ඉ. 3 ඉඩදිස හැකි තෙතමතයන් ගණනය කිරීම

ඉ. 3.1 ලේඛල් කරන ලද ප්‍රමාණය සීමාවේ ප්‍රතිශත දශමයෙන් ගුණ කරන්න.

(ඊ) උපලේඛනය
වාර්තා පත්‍රය
ඉද්ධ ස්කන්ධ මිනුම

දිනය		නිෂ්පාදන අනන්‍යතාවය		බහලු විස්තරය				
පරීක්ෂණ ස්ථානය		වර්ගය	තාමික ප්‍රමාණය (D)	ඉඩදිස හැකි සෘණ දෝෂය(T) නියතය (K)				
		තොග ප්‍රමාණය	නියැදි ප්‍රමාණය	පිළිගැනීමේ අගය				
ඉද්ධ ස්කන්ධය නිශ්චය කිරීම			මධ්‍යන්‍ය කාර බර නිමාණනය කිරීම					
නියැදි අංකය	දළ ස්කන්ධය	කාර බර හෝ නිමාණනය කළ මධ්‍යන්‍යයේ කාර බර	ඉද්ධ ස්කන්ධය	සලලු පියවර		දෙවන පියවර		
					කාර බර		කාර බර	
				පෙර ඇසුරුම් 1		පෙර ඇසුරුම් 3		
				පෙර ඇසුරුම් 2		පෙර ඇසුරුම් 4		
						පෙර ඇසුරුම් 5		
						පෙර ඇසුරුම් 6		
						පෙර ඇසුරුම් 7		
						පෙර ඇසුරුම් 8		
				කීරණය		අගයන් 8 ක සාමාන්‍යය		
				<input type="checkbox"/>	දෙවන පියවරට	අගයන් 8ක සම්මත අපගමනය		
				<input type="checkbox"/>	නිමාණනය කළ කාර බර මධ්‍යන්‍යය ලෙස ගන්න.	<input type="checkbox"/> කීරණය නිමාණනය කළ කාර බර මධ්‍යන්‍යය ලෙස ගන්න. <input type="checkbox"/> එක් එක් පෙර ඇසුරුමේ ඉද්ධ ස්කන්ධය මනින්න.		
ගණනය කිරීම								
				1. (D-T) <input type="text"/>	2. (D-2 T) <input type="text"/>			
3. ඉද්ධ අන්තර්ගතයන් සමග පෙර ඇසුරුම් ගණන (D-2 T) ට <input type="text"/> (D-T) සහ (D-2 T) <input type="text"/> (D-T) ට <input type="text"/> වඩා අඩු <input type="text"/> අතර								
4. නියැදියේ ඉද්ධ ස්කන්ධයේ මධ්‍යන්‍යය - X =								
5. නියැදියේ ඉද්ධ ස්කන්ධයේ සම්මත අපගමනය S =								
6. X + Ks =								
කීරණය:				පිළිගත හැකිය / පිළිගත නොහැකිය				

සටහන :

පරීක්ෂකගේ අත්සන

(උ) උපලේඛනය
වාර්තා පත්‍රය
සෘජු පරිමාවේ මිනුම

දිනය	නිෂ්පාදන අනන්‍යතාවය		බහලු විස්තරය	
පරීක්ෂණ ස්ථානය	වර්ගය	තාමික ප්‍රමාණය (D)	ඉඩ දිය හැකි සෘණ දෝෂය (T)	
	කොහ ප්‍රමාණය	නියැදි ප්‍රමාණය	පිළිගැනීම් අංකය	නියතය (K)
ශුද්ධ පරිමාව නිශ්චය කිරීම		ගණනය කිරීම		
නියැදි අංකය	ශුද්ධ පරිමාව		1. (D - T) <input type="text"/> 2. (D - 2T) <input type="text"/> 3. ශුද්ධ පරිමාව සහිත පෙර ඇසුරුම් සංඛ්‍යාව : D-2 T ට වඩා අඩු <input type="text"/> D-2 T සහ D-T අතර <input type="text"/> (D-T) ට වඩා වැඩි <input type="text"/> 4. නියැදියේ ශුද්ධ පරිමාවන්ගේ මධ්‍යන්‍යය - X = 5. නියැදියේ ශුද්ධ පරිමාවේ සම්මත අපගමනය S = 6. X + Ks = කිරණය : පිළිගත හැකිය / පිළිගත නොහැකිය.	

සටහන :

පරීක්ෂකගේ අත්සන

(ඌ) උපලේඛනය
වාර්තා පත්‍රය

මල උපයෝගී කර ශුද්ධ පරිමාවේ මිනුම

දිනය	නිෂ්පාදන අනන්‍යතාවය		බහලු විස්තරය		
පරීක්ෂණ ස්ථානය	වර්ගය	තාමික ප්‍රමාණය (D)	ඉඩ දිය හැකි සෘණ දෝෂය (T)		
	කොහ ප්‍රමාණය	නියැදි ප්‍රමාණය	පිළිගැනීම් අංකය	නියතය (K)	
ශුද්ධ පරිමාව නිශ්චය කිරීම		ද්වි තල අන්තර් වෙනස නිමාණනය කිරීම			
නියැදි අංකය	මුද්‍රණේ සිට ද්‍රව කලයට දුර	අනාවරණය කළ හැටියේ සිට ද්‍රව කලය දක්වා ගණනය කළ දුර	ගණනය කළ ද්‍රව කලය තෙක් පිරවූ විට ද්‍රව පරිමාව (ශුද්ධ පරිමාව)	මුද්‍රණේ සිට ද්‍රව කලය (a)	අන්තරය(a-b)
				අනාවරණය කළ හැටියේ සිට ද්‍රව කලය (b)	
				පෙර ඇසුරුම් 1	
				පෙර ඇසුරුම් 2	
				වෙනස්කම්වල අන්තරයේ මධ්‍යන්‍යය	
				ගණනය කිරීම	
				1. (D - T) <input type="text"/> 2. (D - 2 T) <input type="text"/> 3. ශුද්ධ ධාරිතා සහිත පෙර ඇසුරුම් සංඛ්‍යාව (D-2T) ට වඩා අඩු <input type="text"/> (D-2T) (D-2T) අතර <input type="text"/> (D-T) ට වඩා වැඩි <input type="text"/> 4. නියැදියේ ශුද්ධ පරිමා මධ්‍යන්‍යය X = 5. නියැදියේ ශුද්ධ පරිමා සම්මත අපගමනය S = 6. X + Ks = කිරණය : පිළිගත හැකිය/පිළිගත නොහැකිය	

සටහන :

පරීක්ෂකගේ අත්සන

4 වන වගුව - සසම්භාවී සංඛ්‍යා

24	81	6	14	98	24	93	58	63	66	58	26	24	45	65	91	42	68	67	42	61	74	77	93	46
75	55	54	29	67	2	81	1	67	54	8	81	34	0	79	62	38	52	14	88	38	66	59	41	97
49	71	80	54	37	73	34	11	74	14	91	86	82	41	2	76	12	36	71	38	43	72	84	36	27
4	19	43	35	54	98	0	41	47	44	63	13	27	50	18	75	16	72	40	90	2	45	87	82	15
66	15	52	42	22	91	22	96	38	41	3	27	15	67	26	36	81	75	11	82	94	33	62	8	94
10	80	17	67	83	5	31	23	8	7	40	0	0	44	65	70	16	31	73	5	46	41	47	64	68
40	42	27	55	76	82	88	42	76	51	53	49	58	75	38	23	57	6	64	69	46	90	9	55	63
95	57	21	21	25	12	5	41	70	28	3	59	97	37	64	48	69	48	59	60	89	76	35	83	5
67	27	64	94	98	88	93	70	86	59	46	84	8	32	31	75	61	19	49	11	28	46	76	79	23
80	56	69	49	63	83	78	78	76	36	89	51	16	47	35	86	69	96	69	88	91	22	47	24	84
44	51	75	51	8	17	43	53	31	9	60	34	34	61	93	66	1	94	37	13	24	9	75	29	21
55	42	48	76	50	13	89	69	0	5	99	45	82	1	53	86	68	81	36	50	75	20	17	94	47
80	50	67	33	1	97	76	21	64	34	62	43	2	84	38	13	60	26	32	36	81	48	17	56	41
3	64	65	44	2	75	41	33	91	28	82	97	57	38	49	27	26	97	34	44	26	12	0	68	24
14	53	75	37	91	43	95	15	13	26	33	27	45	48	33	80	80	28	69	76	4	87	83	58	32
1	64	43	36	30	71	24	75	92	73	7	81	13	35	46	88	62	80	64	69	86	25	73	92	98
39	38	79	42	17	77	99	55	32	85	13	35	48	49	80	83	59	6	34	94	6	3	61	85	2
74	96	24	94	89	54	66	29	35	88	50	46	65	50	26	62	45	80	61	95	7	99	57	10	54
21	16	54	55	17	46	38	33	88	55	21	56	18	93	32	94	24	80	97	3	78	39	63	87	70
53	51	99	53	96	73	60	77	21	6	76	59	78	55	36	99	7	53	91	95	99	60	56	61	79
46	98	27	95	19	22	29	41	56	76	83	48	49	82	79	79	20	0	28	40	22	50	14	30	73
58	46	36	76	19	18	0	60	50	28	32	44	18	35	99	28	91	50	53	62	21	61	26	46	81
43	5	50	0	20	39	25	46	84	39	27	39	92	42	59	4	64	15	9	35	7	11	25	51	17
84	7	33	83	87	14	33	79	7	66	60	43	66	57	57	57	59	1	78	80	13	77	63	53	10
93	54	23	72	70	9	36	16	24	4	74	5	65	29	64	87	37	28	13	98	1	48	29	75	89
54	46	72	2	34	52	31	38	52	96	14	54	27	32	41	74	84	83	90	1	97	59	87	66	41
43	60	84	28	32	93	91	76	70	31	50	22	9	40	89	64	85	82	76	91	16	71	99	93	70
64	80	80	16	92	46	42	46	47	22	87	16	20	65	82	1	45	21	49	80	17	39	70	74	3
78	70	39	30	6	59	65	14	84	4	82	23	46	64	5	89	81	80	9	89	56	11	27	81	44
14	88	67	3	59	32	15	83	4	1	20	82	92	25	34	88	84	80	76	69	25	10	4	86	2
69	23	6	18	56	78	97	49	14	85	1	58	31	16	20	53	74	3	27	5	80	39	15	67	49
99	68	9	96	36	54	10	77	95	88	90	84	52	16	52	58	87	51	31	71	68	53	11	85	50
1	66	22	15	54	63	83	64	15	30	21	86	48	17	11	68	92	16	17	49	36	5	17	80	24
87	85	26	91	23	14	28	2	76	47	65	12	58	24	27	61	59	43	20	15	93	47	30	56	27
13	91	16	76	91	97	85	48	99	50	40	96	30	66	97	82	66	6	90	97	65	28	44	98	8